




Pfeifenorgel Angebot - Oberlinger 16/II+P


Stand: Dienstag, 23. Juni 2026, 21:37 Uhr. Alle Änderungen vorbehalten.

Die jeweils aktuelle Version dieses unverbindlichen Angebots finden Sie unter:
[http://www.gebrauchtorgel.eu/de/pfeifenorgeln/\(3\)Oberlinger-16-II-P](http://www.gebrauchtorgel.eu/de/pfeifenorgeln/(3)Oberlinger-16-II-P)



Allgemeine Daten:

Baujahr:	1970
Anzahl Manuale:	2
Tastenumfang:	C-g ^{'''}
Pedal:	C-f [']
Spieltraktur:	mechanisch
Registertraktur:	mechanisch
Register:	16
Prinzipal-Basis:	4
Höhe:	500 cm
Breite:	265 cm
Tiefe:	335 cm



Disposition:

Manual I - HW:

Rohrflöte 8'

Principal 4'

Blockflöte 4'

Spitzoktave 2'

Mixtur 4f.

Trompete 8'

Manual II - OW:

Gedackt 8'

Koppelflöte 4'

Principal 2'

Flageolett 1-2f. (vorher Siffelöte 1')

Quinte 2 2/3' (vorher Cymbel)

Terz 1 3/5' (vorher Sesquialter)

Tremulant



Pedal:

Subbaß 16'

Octavbaß 8'

Spitzoktave 4' (vorher Gemshorn 4')

Posaune 16'





Spielhilfen:

II-I
I-P
II-P
32 Setzerkombinationen
Sequenzler

Anmerkungen:

Doppeltraktur: mechanisch-elektrisch

Stimmtonhöhe: 440 Hz bei 14,6°
Stimmtemperatur: gleichstufig

Tiefe ohne Pedal: 270cm
Pedal und Bank: + 65cm

Weitere Informationen:

- Tontraktur Holzabstrakten, Holzwellen, Metallwinkel
- Spielmechanik teilweise zäh, Heuler bei II a2 und Ped. gs° (Orgel wird seit Jahren nicht mehr gespielt)
- Registertraktur Metall
- Windversorgung: vier kleine Schwimmbälge, Bespannung mit Gummituch (keine Lederzwicke), teilweise Schäden/Löcher
- Mittlere Verschmutzung, etwas Schimmel
- Alle gekröpften Trompetenbecher sind abgeknickt
- Die Orgel ist sehr eng gebaut, Zugänglichkeit erschwert, Zungen teilweise schwer zu stimmen
- Manualklavaturen ausgeschlagen
- Höhenverstellbare Orgelbank
- Gehäuse Rahmen massiv, Füllungen Tischlerplatte furniert, Furnier hat Schäden

Hinweis: Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Zwischenverkauf ist jeweils vorbehalten.